

Инструкционная карта

«Разметка ножки»

1. На бруске сечением 30х60 мм разметить длину ножки – 200 мм
2. Отпилить рядом с линией разметки, зачистить торец напильником
3. На пласти разметить линию в 35 мм от края с двух сторон
4. На расстоянии 40 мм от проведенной линии разметить гнездо размером 35х10 мм на расстоянии 25 мм от кромки (по центру)